

## Composition de 112 pièces

Entraînements 1/4" et 1/2"

### Caractéristiques:

- Composition de douilles et accessoires en entrainement 1/4" et 1/2".
- Chrome Vanadium en finition satinée.
- Cliquets réversibles à revêtement composite à 72 dents.
- Boîte de rangement composite bi-matière avec plateaux moulés pour un maintien optimal des pièces. Fermeture en métal pour plus de sécurité.

## Composition:

- Entrainement 1/4":

   13 douilles 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
- 10 douilles longues 1/4": 4, 5, 6, 7,
- 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 5 douilles 1/4" à profil E : E4, E5,
- E6, E7, E8.
- 2 rallonges 1/4": 50 mm, 100 mm. 1 cardan 1/4".
- 1 poignée tournevis à entrainement carré 1/4".
  • 1 carré coulissant 1/4"
- 1 cliquet composite 1/4" 72 dents.
- 18 douilles porte-embouts 1/4" : Torx T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 - Phillips #1, #2 - Pozidriv #1, #2 - Hex 3, 4, 5, 6 mm - Fente 4, 5.5, 7 mm.

- Entrainement 1/2":
   18 douilles 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm. • 5 douilles longues 1/2" : 14, 15, 17,
- 19, 22 mm.
- 8 douilles 1/2" à profil E : E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24.
   2 rallonges 1/2" : 125 mm, 250 mm.

- 1 cardan 1/2".1 cliquet composite 1/2" 72 dents.
- 2 douilles pour bougie 1/2": 16 mm,
- 1 adaptateur 1/2"Dr. x 5/16"
- 1 adaptateur 3/8" (F) x 1/2" (M).

### Autres:

- 16 embouts de vissage 5/16" x 30L : Torx T40, T45, T50, T55 Phillips #3, #4 Pozidriv #3, #4 Fente 8, 10, 12 mm -Hex 7, 8, 10, 12, 14 mm.
- 5 clés hexagonales : 1.25, 1.5, 2, 2.5,



BRUMATH	Composition	Poids g	Réf.	
BR-0205	112 pc	6460	16161530112	

## Composition de 94 pièces

Entraînements 1/4" et 1/2"

### Caractéristiques:

- Composition de douilles et accessoires en entrainement 1/4" et 1/2".

  • Chrome Vanadium en finition satinée.
- Cliquets réversibles à revêtement
- composite à 72 dents.

   Boîte de rangement composite bi-matière avec plateaux moulés pour un maintien optimal des pièces. Fermeture en métal pour plus de sécurité.

# Composition : Entrainement 1/4":

- 13 douilles 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm. 8 douilles longues 1/4": 6, 7, 8, 9,
- 10, 11, 12, 13 mm. • 17 douilles à embouts 1/4" : Hex 3, 4, 5, 6 mm - Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30 - Fente 4, 5.5, 7 mm - Phillips
- #1, #2 Pozidriv #1, #2.
   2 rallonges 1/4": 50, 100 mm.
   1 rallonge flexible 1/4": 150 mm.
- 1 poignée tournevis à entrainement carré 1/4".
- 1 cliquet composite 1/4" 72 dents.

- 1 carré coulissant 1/4": 110 mm.

- Entrainement 1/2":

   18 douilles 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm.

   4 douilles longues 1/2": 14, 15, 17, 13
- 17, 19 mm.
   1 douille porte-embout 1/2"x

- 1 cliquet 1/2" 72 dents.
  2 rallonges 1/2": 125, 250 mm.
  1 adaptateur 3/8"(F) x 1/2"(M).

- 1 cardan 1/2".
  2 douilles pour bougie 1/2": 16,

### Autres :

- Autres:
   16 embouts de vissage 5/16" x
   30L : Phillips #3, #4 Pozidriv #3,
  #4 Fente 8, 10, 12 mm Torx T40,
  T45, T50, T55 Hex 7, 8, 10, 12, 14 mm. • 3 clés hexagonales : 1.5, 2, 2.5 mm.



