


EQUERRE MAGNETIQUE POUR SOUDURE



Caractéristiques :

- Super magnétique.
- 8 côtés magnétiques.
- Angles : 135° - 90° - 45°.
- Diamètre trou de démagnétisation : 30 mm.



- Aide au positionnement de soudage.
- Mille autres usages de positionnement.
- Démagnétiseur central de tournevis ou mèches.
- Dimensions côté angle droit 90°/45° : 90, 110 ou 130 mm.
- Livré sous blister.

Ep. mm	Réf.
14	6729003
18	6729004
20	6729005

EQUERRE MAGNETIQUE POUR SOUDURE

Caractéristiques :

- Super magnétique.
- 6 côtés magnétiques.
- Angles : 30° - 45° - 60° - 75° - 90°.
- Larg. : 95 mm / Haut. : 64 mm / Epais. : 14 mm.
- Aide au positionnement de soudage.
- Mille autres usages de positionnement.
- Livré sous blister.



Réf.
6729002

MASSES MAGNETIQUES POUR SOUDURE

Caractéristiques :

- Super magnétique.
- Masse magnétique de soudage.
- Aimant isolé de la masse en laiton.
- Pièce de contact soudure en laiton.
- Diamètre contact laiton 20 mm.


Ø mm	Hauteur (mm)	Ampère (A)	Réf.
58	40	200	6729008
88	55	300	6729007

ETAUX MULTI POSITIONS SOUDURE - MULTI USAGES



Caractéristiques :

- L'étau de serrage pour la soudure de tubes ronds, carrés, en T, fers plats offre des nombreuses possibilités de positionnements.
- La base est en fonte d'acier et le filetage de serrage de l'étau est plaqué de cuivre pour empêcher tout grippage et monté sur pivot.
- Les trous de fixation sont ovales pour un meilleur centrage sur un établi, table de perceuse sur colonne.
- Possibilité de la monter sur un chariot croisé pour perceuse fraiseuse. Il peut également servir de simple étau pour positionner 2 pièces ou encore serrer des tôles à assembler avec 2 étaux.



Larg. mors mm	Ouv. mors	Haut. mors	Poids kg	Réf.
105	60	35	5,1	67100
125	100	60	9	67200