

Accessoires pour testeurs et appareils de mesure BENNING sécurité - fonctionnels - indispensables

ÉTUIS TOUJOURS PRÊTS PRATIQUES



Caractéristiques :

- Étuis toujours prêts avec boucle de ceinture (sauf taille M)
- En nylon résistant

| Étui pour modèle | Dim. mm | Réf. |
|------------------------------|------------|---------|
| DUSPOL | 330x100x60 | 1010911 |
| Taille S | 220x110x50 | 1010912 |
| Taille M | 240x180x70 | 1010913 |
| Sacoche haut de gamme DUSPOL | 330x105x65 | 1010914 |

BENNING TA 1



Caractéristiques :

Pinces crocodile de sécurité Ø 4 mm, deux pièces, rouge/noir, équipement professionnel, CAT III 1.000 V

| |
|---------|
| Réf. |
| 1044124 |



BENNING TA 2

Set de cordons de mesure de sécurité Ø 4 mm, six pièces, rouge/noir, équipement professionnel. Contient :

- cordons de mesure (silicone) , CAT III 1.000 V
- pointes de mesure de sécurité (4 mm), CAT II 1.000 V
- pinces crocodile de sécurité, CAT III 1.000 V

| |
|---------|
| Réf. |
| 1044125 |



BENNING TA 3

Set de cordons de mesure de sécurité Ø 4 mm, huit pièces, rouge/noir, équipement professionnel, CAT III 1.000 V, Contient :

- cordons de mesure (silicone)
- pointes de mesure de sécurité (pointes fines)
- pointes rétractables de sécurité
- pinces crocodile

| |
|---------|
| Réf. |
| 1044126 |



BENNING TA 4

Attache magnétique pour multimètres et BENNING IT 101, 3 pièces. Contient :

- attache magnétique
- adaptateur et sangle, pour attacher les multimètres BENNING à une cabine ou à une machine

| |
|---------|
| Réf. |
| 1044120 |



SET DE CORDONS DE MESURE DE SÉCURITÉ POUR BENNING MM 4

Set de cordons de mesure de sécurité Ø 4 mm, 3 pièces, Contient :

- cordons de mesure de sécurité avec pointes de mesure Ø 2 mm
- 2 deux pointes de mesure 2 mm

| |
|---------|
| Réf. |
| 1044119 |



CORDONS DE MESURE DE SÉCURITÉ Ø 4 MM AVEC POINTES DE MESURE 2 MM

Cordons de mesure de sécurité Ø 4 mm 2 pièces, rouge/noir, L = 1,40 m, avec pointes de mesure 2 mm, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (avec capuchon), CAT II 1000 V (sans capuchon)

| |
|---------|
| Réf. |
| 1044146 |



CORDONS DE MESURE DE SÉCURITÉ Ø 4 MM AVEC POINTES DE MESURE 4 MM

Cordons de mesure de sécurité Ø 4 mm 2 pièces, rouge/noir, L = 1,40 m, avec pointes de mesure 4 mm, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (avec capuchon), CAT II 1000 V (sans capuchon).

| |
|---------|
| Réf. |
| 1044145 |



SONDE DE TEMPÉRATURE (TYPE K)

Sonde à insérer (V4A tube métal) pour matériaux souples, liquides, gaz et air, plage de mesure : - 196 °C à + 800 °C, adaptable aux appareils de mesure BENNING MM 1- 3, MM 5-2, MM 7-1 et CM 8.

| |
|---------|
| Réf. |
| 1044121 |

